



CRONUSMAX Plus on XB360 SOP (XB1 controller)


一. CRONUSMAX Plus PC 設定




1. 先開啟電腦中 CronusPRO 軟體，再用 USB cable 連接 CRONUSMAX Plus 側邊位置的 mini USB PC PROG
2. 檢視下方顯示已連結 CRONUSMAX Plus FW v1.00



3. 點開軟體上方的 "Tools", 選擇 "Options" 進入選單畫面



4. (1)點選 "Device"選單
- (2)在 Output Protocol 下拉選取 "AUTOMATIC"
- (3)在 Speed Up Settings 中除了第二,四項不勾選其他全部勾選
- (4)在 Rumble Over Bluetooth 下拉選取 "DISABLED"
- (5)點選 Close 離開，且拔除 CRONUSMAX Plus



二. CRONUSMAX Plus on XB360 with PS3 wire controller

1. 先將 CRONUSMAX Plus 插入 XB360 主機，顯示屏顯示 "AU"



- 將 XB360 有線手柄插入 CRONUSMAX Plus，則手柄 HOME 鍵亮起 1 及 CRONUSMAX Plus 顯示屏顯示 "0"，完成配對才可進行替換手柄



- 將 XB1 手柄使用 USB cable 連接插入 CRONUSMAX Plus，則手柄 HOME 鍵亮起及 CRONUSMAX Plus 顯示屏顯示 "0"，表示完成連接

